




Betriebsmittelliste

|    |                      |
|----|----------------------|
| F1 | Motorschutzscharter  |
| M1 | Drehstrommotor       |
| X1 | Netzstecker CEE 2P+E |

Einspeisung

Motor

1Ph~ 230V/N/PE 50Hz max. 16A