




Betriebsmittelliste

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| F1 | Motorschutzscharer          |
| K1 | Drehfeldererkennung         |
| M1 | Drehstrommotor              |
| P1 | Meldeleuchte Drehfeldfehler |
| X1 | Netzstecker CEE 16A         |

Einspeisung

Motor

3Ph~ 400V/230V/N/PE 50Hz max. 16A