




Betriebsmittelliste

F1	Motorschuttschalter
M1	Drehstrommotor
X1	Netzstecker CEE 32A

Einspeisung

Motor

3Ph~ 400V/230V/N/PE 50Hz max. 32A