




Betriebsmittelliste

F1	Motorschutzscharter
M1	Drehstrommotor
X1	Netzstecker CEE 2P+E

Einspeisung

1Ph~ 230V/N/PE 50Hz max. 16A