




Betriebsmittelliste

F1	Motorschutzscharter
M1	Drehstrommotor
X1	Netzstecker CEE 16A

3Ph~ 400V/230V/N/PE 50Hz max. 16A